



À: **MC DOS SANTOS LTDA.;**
REF.: **02/2024 – CAMPUS TABATINGA;**
PROC.: **23443.004771/2023-67.**

NOTIFICAÇÃO N.º 03/2025-T03

A Fiscalização do **Contrato 02/2024 – CAMPUS TABATINGA, Processo n.º 23443.004771/2023-67**, estabelecida através da **PORTARIA 350/GD/IFAM/CTB/2024, de 27/11/2024**, no uso de suas atribuições legais, resolve NOTIFICAR, a empresa **MC DOS SANTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.586/001-03, representada contratualmente por Marcos Cavalcante dos Santos portador da Carteira de Identidade n.º 13921304 SSP/AM e do CPF n.º 634.479.082-20, com sede na Rua Aires da Cunha n.º 05, bairro Ibirapuera, CEP 69640-000, Tabatinga-AM, por inconformidades contratuais/construtivas, elencadas conforme a seguir:

1. **Banheiro provisório instalado em desacordo com as normas ambientais.** Foi constatado que o banheiro provisório instalado pela empresa contratada para a execução da obra, não está cumprindo com as normas ambientais vigentes (Art. 54 da Lei nº 9.605/1998) em relação à destinação adequada dos dejetos. Essa irregularidade representa um risco ambiental significativo, podendo causar contaminação do solo, lençóis freáticos e até mesmo danos à saúde pública. É imprescindível que todas as atividades realizadas no âmbito da obra estejam em conformidade com a legislação ambiental, conforme disposto na Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e suas regulamentações, bem como nas normas técnicas aplicáveis. A ausência de medidas apropriadas para o manejo de resíduos, configura descumprimento das obrigações contratuais e legais, sujeitando a empresa responsável a sanções administrativas e penais.

Termo de Referência 16/2024 (UASG 158142):

*4.1.1 - Para execução da referida obra, e atendimento das especificações técnicas consideradas nos projetos executivos do IFAM, a contratada deverá ter pleno conhecimento do projeto básico, assim como toda legislação pertinente ao objeto, **incluindo as ambientais;***

7.5.7 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

 <p>REDMI NOTE 11 FERNANDO DIAS 22/05/2025 11:06</p>	 <p>REDMI NOTE 11 FERNANDO DIAS 22/05/2025 10:59</p>
Banheiro provisório instalado em desacordo com as normas ambientais.	

2. **Telha cerâmica trincada, instalada na cobertura do refeitório.** Foi identificado que, na execução da cobertura do refeitório da obra, algumas telhas cerâmicas instaladas apresentam trincas, comprometendo a qualidade, a durabilidade e a funcionalidade do serviço realizado. Tal situação infringe as especificações técnicas do projeto básico e os padrões de qualidade exigidos no contrato, conforme disposto no item 7.3.2 do Termo de Referência 16/2024, que exige a execução dos serviços em conformidade com as especificações técnicas,



assegurando o perfeito cumprimento do contrato e a qualidade do objeto. Além disso, o não atendimento às especificações compromete a integridade da cobertura, bem como a proteção contra intempéries, podendo ocasionar danos ao patrimônio público e inconvenientes aos usuários do refeitório, como infiltrações e redução da vida útil da estrutura.

Termo de Referência 16/2024 (UASG 158142):

7.3 - A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.3.2 - Execução dos serviços, a utilização dos materiais, a técnica e equipamentos empregados, de acordo com as especificações técnicas do projeto básico, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato e a qualidade do objeto.

Contrato 02/2024 IFAM/TBT:

9.4 - Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.



Identificação de telha trincada na cobertura do refeitório

3. **Resposta às Notificações 01 e 02 de 2025** – Considerando que a empresa contratada foi previamente notificada por meio dos documentos Notificação 01 e Notificação 02, nos quais foram requeridas manifestações formais a respeito de inconformidades verificadas na execução do contrato, informamos que até a presente data não recebemos resposta ou manifestação por meios formais, sobre os referidos fatos. Desta forma, a presente notificação reitera a obrigatoriedade de resposta imediata às notificações pendentes, sob pena de adoção das medidas administrativas cabíveis, conforme estipulado em contrato e na legislação vigente.

Em face ao exposto, a **CONTRATADA tem 5 (cinco) dias úteis para manifestação sobre os fatos elencados**, sob pena de aplicação de sanções legais cabíveis ao caso em tela. A não justificativa cabível para as inconformidades constatadas, ensejarão no início do processo de sanções à CONTRATADA.

Manaus/AM, 28 de maio de 2025.



Gabriel Silveira Alencar
Fiscal do Contrato – DINFRA/PROAD/IFAM

Jefas Macêdo Rocha da Silva
Fiscal do Contrato – DINFRA/PROAD/IFAM

Adriano Souza Carvalho
Fiscal do Contrato – DINFRA/PROAD/IFAM

Fernando dos Santos Dias
Fiscal do Contrato – IFAM campus Tabatinga

Péricles Teixeira Veiga
Coordenador Geral de Fiscalização de Obras – DINFRA/PROAD/IFAM