

CONTROLE DE ATIVIDADES EXECUTADAS E MATERIAL UTILIZADO

MÊS: 09/2024

ORD	Nº OS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SETOR SOLICITANTE	NOME DO COLABORADOR	CONCLUÍDO	RESPONSÁVEL
01	00018	TROCA DA TORNEIRA DA BANCADA	SEM MATERIAL UTILIZADO	GAM	ERRUZEMBER/ PINHEIRO	02/09/2024	ENY SMILY
02	00019	VAZAMENTO BANHEIRO FEMININO	O VASO TERÁ QUE SER REMOVIDO E SUBSTITUÍDO	GAM	PINHEIRO	02/09/2024	ENY SMILY
03	00020	TROCA DE FECHADURAS	FECHADURA STAM	GAM/ REPROGRAFIA	RAIMUNDO	02/09/2024	ENY SMILY
04	00021	VAZAMENTO TORNEIRA LABORATÓRIO	NÃO TEM TORNEIRA PARA TROCA	GAM	PINHEIRO	02/09/2024	ENY SMILY
05	00022	VERIFICAR DISJUNTOR	SEM MATERIAL UTILIZADO	BOBILITECA	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	02/09/2024	ENY SMILY
06	00023	BANHEIRO SERVIDORES	SEM MATERIAL UTILIZADO	GAM/ DQA	ERRUZEMBER/ PINHEIRO	02/09/2024	ENY SMILY
07	00024	DESENTUPIR RALOS DA PIA	SEM MATERIAL UTILIZADO	GAM/ GINÁSIO	ERRUZEMBER/ PINHEIRO	02/09/2024	ENY SMILY
08	00025	TROCA DE LAMPADAS BANHEIRO PCD	LAMPADAS LED 9W (11)	GAM	LUIZ ANTONIO/ PINHEIRO	02/09/2024	ENY SMILY
09	00026	TROCA DE LAMPADAS	LAMPADAS LED (4)	GAM/ CENTRO DE IDIOMAS	LUIZ ANTONIO/ MONTEIRO	02/09/2024	ENY SMILY
10	00027	REPOSICIONAMENTO DAS TRAVES DE VÔLEI	SEM MATERIAL UTILIZADO	QUADRA EXTERNA	ERONILDO/ FRANCIMILDO	02/09/2024	ENY SMILY
11	00028	TROCA DE LAMPADAS	LAMPADAS LED (8)	GAM/ REPROGRAFIA	LUIZ ANTONIO/ MONTEIRO	02/09/2024	ENY SMILY
12	00029	VAZAMENTO BEBEDOURO DIREC	AGUARDANDO COMPRA DO FILTRO	GAM/ DIREC	ERONILDO	03/09/2024	ENY SMILY
13	00030	FALTA DE AGUA NO CAMPUS IFAM	FUSIVEL QUEIMADO E DISJUNTOS DESLIGADO	GAM/ CMC	LUIZ ANTONIO/ PINHEIRO	03/09/2024	ENY SMILY
14	00031	PINTURA E MANUTENÇÃO CESTA DE BASQUETE	ELETRODO (15), DISCO DE CORTE (05), LIXA 120 (10), BROCA S6 METAL (02), PRAFO E BUCHA S6 (4)	GAM/ GINÁSIO	ERONILDO/ FRANCIMILDO	03/09/2024	ENY SMILY
15	00032	MANUTENÇÃO E PINTURA JANELAS	LIXA, (02), ESPATULA (02), TINTA (01)	GAM	NATANAEL/ GELSON	03/09/2024	ENY SMILY
16	00033	TROCA DE TORNEIRA BEBEDOURO	TORNEIRAS DE PAREDE (3)	GAM/ GINASIO	PINHEIRO	03/09/2024	ENY SMILY
17	00034	MONTAGEM DE BARRACAS, EXTENSÃO E MANUTENÇÃO	BOCALE24 (10), FITAS COLORIDAS (10), FIRA FUSÃO (10, disjuntor 16A (1), DISJUNTOR 32A (1), PÇ FIO BRANCO (1) E TOMADAS 20A (2)	DIREC/GINÁSIO	LUIZ ANTONIO/ MONTEIRO	04/09/2024	ENY SMILY
18	00035	CONFECÇÃO DE EXTENSÃO	FITAS COLORIDAS (2), PLUG MACHO (6), PLUG FEMEA (8) E TOMADA (1)	MARCNARIA	LUIZ ANTONIO	04/09/2024	ENY SMILY
19	00036	SOLDAGEM DE BARRA DE FERRO PARA A REFRIGERAÇÃO	ELETRODO (10), DISCO DE CORTE (2) E VARA DE SOLDA (10)	GAM	FRANCIMILDO	04/09/2024	ENY SMILY
20	00037	VAZAMENTO DESCARGA BANHEIRO FEMININO CENTRAL	REPARO DA MOLA DA HIDRA	DAINFRA	PINHEIRO	04/09/2024	ENY SMILY
21	00038	TROCA DE TORNEIRAS BEBEDOURO SUPERIOR	TORNEIRA DE PAREDE INOX (1), TORNEIRA (2), ADAPTADORES (2) E LUVAS (2)	GAM	PINHEIRO	04/09/2024	ENY SMILY
22	00039	MANUTENÇÃO EXAUSTOR DO LABORATÓRIO DE QUIMICA ANALITICA	PARTE ELETRICA TESTADA E FUNCIONANDO, EXAUSTOR COM DEFEITO	DQA	LUIZ ANTONIO	06/04/2024	ENY SMILY
23	00040	MANUTENÇÃO DISJUNTOR DO AR BIBLIOTECA	PARTE ELETRICA TESTADA E FUNCIONANDO, AR CONDICIONADO COM DEFEITO	BIBLIOTECA	MONTEIRO	06/09/2024	ENY SMILY
24	00041	SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE METAL POR DE JARDIM NO LABORATÓRIO DE QUIMICA NALITICA	TORNEIRA DE JARDIM (24) E TORNEIRA DE BANCADA (6)	DQA	PINHEIRO	06/09/2024	ENY SMILY
25	00042	CONFECÇÃO DE QUADRO BRANCO	FORMICA E ESQUADRIAS DE ALUMINIO	GAM	LEONARDO	06/09/2024	ENY SMILY
26	00043	TROCA DE LAMPADAS BANHEIRO DE METAL POR DE JARDIM NO LABORATÓRIO DE QUIMICA ORGANICA	AGUARDANDO COMPRA DAS TORNEIRAS	DQA	PINHEIRO	06/09/2024	ENY SMILY
27	00044	TROCA DE LAMPADAS BANHEIRO DE METAL POR DE JARDIM NO LABORATÓRIO DE FISOCA QUIMICA INORGANICA	AGUARDANDO COMPRA DAS TORNEIRAS	DQA	PINHEIRO	06/09/2024	ENY SMILY
28	00045	QUEBRA DO CADEADO DO ALUNO DAIC	SEM MATERIAL UTILIZADO	DAIC	NATANAEL	06/09/2024	ENY SMILY
29	00046	AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANCADA DA PIA	CANTONEIRA DE FERRO PARA PIA (2)	CAPNE	LEONARDO	06/09/2024	ENY SMILY

30	00047	FIXAR QUADRO BRANCO NA PAREDE	FEITA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO QUADRO NA PAREDE, SEM USO DE MATERIAL	APOEMA	LEONARDO	06/09/2024	ENY SMILY
31	00048	RETIRADA DAS DIIVISÓRIAS	SEM MATERIAL UTILIZADO	CAPNE	LEONARDO	06/09/2024	ENY SMILY
32	00049	MANUTENÇÃO JANELA CAINDO	SEM MATERIAL UTILIZADO	CGCE	LEONARDO	06/09/2024	ENY SMILY
33	00050	TROCA DE LAMPADAS LABORATÓRIO DE ALIMENTOS	LAMPADA LED (10)	DQA	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	06/09/2024	ENY SMILY
34	00051	VAZAMENTO DESCARGA BANHEIRO FEMININO SERVIDORES	LAMPADA LED (2)	DQA	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	06/09/2024	ENY SMILY
35	00052	TROCA DE LAMPADAS LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA	LAMPADA LED (24)	DQA	LUIZ ANTONIO	06/09/2024	ENY SMILY
36	00053	SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO PATRIMÔNIO	MUDANÇA E RETIDA DE MÓVEIS	PATRIMÔNIO	SAMUEL/ NATANAEL	06/09/2024	ENY SMILY
37	00054	RETIRAR CERÂMICAS NA SALA DO PROF. AFRÂNIO	SEM MATERIAL UTILIZADO	DCA	ERONILDO	06/09/2024	ENY SMILY
38	00055	REIRADA DE BOLAS DOS TELHADOS	SEM MATERIAL UTILIZADO	DIREN	SAMUEL/ NATANAEL	06/09/2024	ENY SMILY
39	00056	ESQUADRIA DA PORTA DESLOCADA	FEITA A TROCA DO VIDRO QUEBRADO	DIREN	LEONARDO/ GELSON	09/09/2024	ENY SMILY
40	00057	VERIFICAR LAMPADAS AUDITÓRIO ALBERTO FURTADO	AGUARDANDO LAMPADAS PARA FAZER AS TROCAS	GAM	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	09/09/2024	ENY SMILY
41	00058	MANUTENÇÃO CANO EXPOSTO NO ESTACIONAMENTO	FEITO O ATERRAMENTO	GAM	ERRUZEMBER	09/09/2024	ENY SMILY
42	00059	TROCA DE TOMADA	SEM MATERIAL UTILIZADO	DIREN	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	09/09/2024	ENY SMILY
43	00060	TROCA DE LAMPADAS	LAMPADA LED (3)	DIREN	LUIZ ANTONIO/ MONTEIRO	09/09/2024	ENY SMILY
44	00061	ENCAPAR FIAÇÃO ELÉTRICA DCA 2	REPOSIÇÃO DA TAMPA DA CANELETA	DCA	YURISLAN	09/09/2024	ENY SMILY
45	00062	TROCAR PARAFUSOS DAS MESAS DCA 2	TROCA DA CORREDIÇA (REAPROVEITADA) DAS GAVETAS	DCA	LEONARDO	09/09/2024	ENY SMILY
46	00063	TROCA DE LAMPADAS	LAMPADA LED (10)	CAPNE	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	09/09/2024	ENY SMILY
47	00064	INSTALAR TOMADA PARA IMPRESSORA DCA 1	AGUARDANDO IMPRESSORA CHEGAR PARA INSTALAR TOMADA	DCA	LUIZ ANTONIO	09/09/2024	ENY SMILY
48	00065	INSTALAR LAMPADAS	FALTA SUPORTE PARA INSTALAÇÃO	DCA	LUIZ ANTONIO	09/09/2024	ENY SMILY
49	00066	REFLETORES QUEIMADOS	REFLETOR 400W (1), LAMPADA 400W (1) E REATOR 400W (1)	GAM	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	09/09/2024	ENY SMILY
50	00067	VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DO CDI	NÃO EXISTIA VAZAMENTO, O QUE EXISTE É UM LADRÃO PARA ESGOTAMENTO DA ÁGUA EM CASO DE TRANSBORDO DA ÁGUA NA SALA DAS BOMBAS DENTRO DA SAL ATRÁS DO CDI	GAM	PINHEIRO/ NATANEL	09/09/2024	ENY SMILY
51	00068	MANUTENÇÃO VAZAMENTO DA PIA SALA CAPNE	SILICONE E FITA	GAM	PINHEIRO	09/09/2024	ENY SMILY
52	00069	VERIFICAR ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO LABORATÓRIO DE REFRIGERAÇÃO	CAPACITOR SUBSTITUÍDO (1)	DPI	LUIZ ANTONIO/ MONTEIRO	10/09/2024	ENY SMILY
53	00070	VERIFICAR ELÉTRICA DA SALA GUARITA	TOMADA (1), INTERRUPTOR TRIPLO (1)	GAM	YURISLAN	10/09/2024	ENY SMILY
54	00071	VERIFICAR REFLETOR CORREDOR ACESSO CENTRO DE ARTES	LAMPADA (1)	GAM	YURISLAN	10/09/2024	ENY SMILY
55	00072	MANUTENÇÃO DA PIA BANHEIRO MASCULINO SERVIDORES DPI	LUVA SOLDÁVEL 32" (1), REDUÇÃO 40"/25" (1), SIFÃO DE COPO (1), PAR DE PARAFUSOS (1)	GAM	NATANAEL	10/09/2024	ENY SMILY
56	00073	BOMBA DE RECALQUE CDI	ADAPTADOR CURTO, FEITA A INSTALAÇÃO DE UNIÃO (1)	GAM	PINHEIRO	10/09/2024	ENY SMILY
57	00074	LAMPADAS QUEIMADAS MINI AUDITÓRIO 03	LAMPADAS (2)	DIREC	YURISLAN/ MONTEIRO	10/09/2024	ENY SMILY
58	00075	MANUTENÇÃO TETO E PAREDE CORREDOR CENTRAL INFERIOR	MASSA CORRIDA E REJUNTE	GAM	WALDINEY/ NATANAEL	10/09/2024	ENY SMILY
59	00076	RETIRADA BANNER DA FACHADA DO PRÉDIO	SEM MATERIAL UTILIZADO	GAM	NATANAEL	10/09/2024	ENY SMILY
60	00077	VERIFICAR ELÉTRICA TABELA DE BASQUETE	REPARO DE FIAÇÃO	GAM	LUIZ ANTONIO	11/09/2024	ENY SMILY
61	00078	PIA BANHEIRO DE SERVIDORES	NO AGUARDANDO DA TROCA COMPATÍVEL PARA TROCA	GAM/ DPI	PINHEIRO	11/09/2024	ENY SMILY
62	00079	VASO DO BANHEIRO DA GAM SANITÁRIO COM VAZAMENTO	TROCA DE BOIA (01)	GAM	PINHEIRO	11/09/2024	ENY SMILY
63	00080	LABORATÓRIO DE PROCESSOS QUÍMICOS INSTALAÇÃO DO FORRO	CONJUNTO ASTOP (01), DISJUNTOR 40 AMP (02), CONDUITE 3/4" (01M)	DQA	LUIZ ANTONIO	12/09/2024	ENY SMILY
64	00081	VERIFICAR TOMADA GELADEIRA	SOMENTE REPARO	DIREC	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	12/09/2024	ENY SMILY
65	00082	CONSRTO DE TOMADAS CENTRO DE IDIOMAS	SOMENTE REPARO	CENTRO DE IDIOMAS	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	12/09/2024	ENY SMILY
66	00083	INSTALAR FIAÇÃO PARA AR CONDICIONADO DAIC	SOMENTE REPARO, POIS A INSTALAÇÃO JÁ EXISTIA	GAM	LUIZ ANTONIO/ MONTEIRO	12/09/2024	ENY SMILY

67	00084	MANUTENÇÃO DA PIA PORTARIA DUQUE	DESENTUPIDA, ESATAVA CHEIA DE CABELO	GAM	PINHEIRO	12/09/2024	ENY SMILY
68	00085	FIXAR CERCA ELETRICA PORTARIA DUQUE	SOMENTE REPARO	GAM	GELSON/ WALDINEY	12/09/2024	ENY SMILY
69	00086	VAZAMENTO TORNEIRA CEB	TROCA DE TORNEIRA, MAS FOI COMPRADA PELO PROFESSOR	CEB/ DAEF	PINHEIRO	12/09/2024	ENY SMILY
70	00087	INSTALAR TOMADA PARA IMPRESSORA DCA	TOMADA SOBREPOR 10AMP (01), CABO 4 MM (3M)	DCA	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	13/09/2024	ENY SMILY
71	00088	TOAMDA COM FIAÇÃO EXPOSTA SALA 31	INSTALAÇÃO CANELETE PVC (01M)	DQA	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	13/09/2024	ENY SMILY
72	00089	INSTALAR TOMADA 220W TERCEIRO PISO CDI	PLUG 10AMP (01), PLUG 20AMP (01)	GAM	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	13/09/2024	ENY SMILY
73	00090	TROCA DO RALO CEB	TROCA FEITA, RALO COMPRADO PELO PROFESSOR	CEB/ DAEF	PINHEIRO	13/09/2024	ENY SMILY
74	00091	RALO DANIFICADO LABORATÓRIO QUIMICA ANALITICA	TROCA FEITA, RALO COMPRADO PELO PROFESSOR	DQA	LUCEMILDO	13/09/2024	ENY SMILY
75	00092	TROCA TORNEIRA BEBEDOURO CORREDOR CENTRAL	NÃO HAVIA TORNEIRA COMPATIVEL, FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO BEBEDOURO	GAM	PINHEIRO/ NATANEL	13/09/2024	ENY SMILY
76	00093	CREMALHIERA DO PORTÃO QUEBRADA GUARITA	TROCA DA CREMALHEIRA (01M)	GAM/ GUARITA	LUIZ ANTONIO	13/09/2024	ENY SMILY
77	00094	TROCA DO CHUVEIRO DA PSICINA GINASIO	REALIZADA TROCA (01)	GAM/ GINASIO	PINHEIRO	13/09/2024	ENY SMILY
78	00095	RALO DA PIA CEB	TROCA FEITA, RALO COMPRADO PELO PROFESSOR	GAM/ CEB	PINHEIRO	13/09/2024	ENY SMILY
79	00096	ASSENTO VASO SANITÁRIO QUEBRADO BANHEIRO FEMININO COREEDOR CENTRAL	AGUARDANDO COMPRA PARA TROCA	GAM	PINHEIRO	13/09/2024	ENY SMILY
80	00097	REFORMA BALCÃO	FORMICA (01), COLA (02), DOBRADIÇAS (03), FITA BORDA PRETA (040	DAIC	LEONARDO	13/09/2024	ENY SMILY
81	00098	MANUTENÇÃO MESA E CARTEIRA SALA 31	LIXA DE FERRO 220 (01), LIXA DE FERRO 110 (010, ROLO PEQUENO (01), PINCEL (01), FORMICA	DQA	LEDONARDO/ NATANARL	13/09/2024	ENY SMILY
82	00099	CORRIMÃO SOLTO TERCEIRO PISO CDI	BUCHA S8 (06), PARAFUSO S8 (06)	GAM	NATANAEL	16/09/2024	ENY SMILY
83	00100	INSTALAÇÃO DE TELA NA PAREDE	BUCHA (10), PARAFUSOS (10)	DAEF	GELSON	16/09/2024	ENY SMILY
84	00101	SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO PATRIMONIO	DISPONIBILIZADO DUAQS PESSOAS PELA PARTE DA MANHA	GAM/ CDI	SANUEL/ERONILDO	16/09/2024	ENY SMILY
85	00102	CORTE DE PEÇA ACRILICA IF MAKER	SERVIÇO REALIZADO NA MARCENARIA	IF MAKER	LEONARDO	16/09/2024	ENY SMILY
86	00103	RETIRADA DE BOLA DO TELHADO	SERVIÇO REALIZADO	DIREN	WALDINEY/ SAMUEL	16/09/2024	ENY SMILY
87	00104	RETIRADA DE BOLA DO TELHADO	SERVIÇO REALIZADO	GAM	ERONILDO/ SAMUEL	16/09/2024	ENY SMILY
88	00105	TROCA DE LAMPADA BANHEIRO INFORMATICA MASCULINO	LAMPADAS TROCADAS (03)	GAM	YURISLAN/ MONTEIRO	17/09/2024	ENY SMILY
89	00106	TROCA DE LAMPADA BANHEIRO GRANDE CENTRAL	LAMPADAS TROCADAS (02)	GAM	YURISLAN/ MONTEIRO	17/09/2024	ENY SMILY
90	00107	MANUTENÇÃO DE BASE DA LIXEIRA CORREDOR CENTRAL	ELETRODO (60)	GAM	FRANCENILDO	17/09/2024	ENY SMILY
91	00108	VASO SANITÁRIO VAZANDO COREDOR CENTRAL SUPERIOR	FEITO REPARO DA HIDRA	GAM	PINHEIRO/ NATANEL	17/09/2024	ENY SMILY
92	00109	MANUTENÇÃO E REFORÇO DAS ESCADAS	ELETRODO (40)	GAM	FRANCENILDO	17/09/2024	ENY SMILY
93	00110	CONFECÇÃO DE PEDESTAL PARA QUADRO BRANCO	PERNA MANCA (2), COLA BRANCA (01) E PREGOS (10)	GAM	LEONARDO	17/09/2024	ENY SMILY
94	00111	PINTURA DAS ESCADAS CAMPUS	PINTURA REALIZADA COM ZARCÃO (8)	GAM	11 ARTIFICES	18/09/2024	ENY SMILY
95	00112	REFORMA E PINTURA TETO BANHEIRO PROFESSORES MECANICA	LIXA (03), MASSA CORRIDA (4 LITROS)	DPI	WALDINEY	18/09/2024	ENY SMILY
96	00113	GOTEIRAS EM ALGUNS PONTOS SALA 31	TELHAS (01), MANTA (01) E PREGOS PARA TELHAS (10)	DQA	WALDINEY/ ELISEU	18/09/2024	ENY SMILY
97	00114	INFILTRAÇÃO DE PAREDES SALA 31	FOI VISTORIADA DUAS VEZES A SALA, PORÉM NÃO FOI DETECTADO NENHUM FUNGO NAS PAREDES	DQA	GELSON	18/09/2024	ENY SMILY
98	00115	BANHEIRO MASCULINO CORREDOR CENTRAL INFERIOR ENTUPIDO	VASOS ENTUPIDOS COM PAPEL E PIAS ENTUPIDAS COM CABELOS, AMBOS FOI REALIZADO O DESENTUPIMENTO	GAM	PINHEIRO	18/09/2024	ENY SMILY
99	00116	BANHEIRO MASCULINO CORREDOR CENTRAL INFERIOR ENTUPIDO	VASOS ENTUPIDOS COM PAPEL E PIAS ENTUPIDAS COM CABELOS, AMBOS FOI REALIZADO O DESENTUPIMENTO	GAM	PINHEIRO	18/09/2024	ENY SMILY
100	00117	MANUTENÇÃO JARDIM SETOR MÉDICO	INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS PRETAS (02), REGISTROS (02), CURVAS (02), T (02) E DISPERSOSRES DE AGUA NO JARDIM SETOR MÉDICO	GAM	PINHEIRO/ NATANEL	18/09/2024	ENY SMILY
101	00118	VAZAMENTO LATERAL PISCINA	CAPS DE 40"	GAM	PINHEIRO	18/09/2024	ENY SMILY
102	00119	VERIFICAR BOTOEIRAS DE TODAS AS SALAS	TODAS FORAM INSPECIONADAS E ESTÃO OK	GAM	LUIZ ANTONIO/ MONTEIRO	18/09/2024	ENY SMILY

103	00120	TROCA DE BOTOEIRAN NA GUARITA	BOTOEIRA DO PORTÃO ELETRONICO (01)	GAM	LUIZ ANTONIO	18/09/2024	ENY SMILY
104	00121	MODIFICAÇÃO DE SUPORTE DO RETOPROJETOR NO AUDITORIO JOSE ALBERTO	TOMADA DE 20 AMP (01), BARRA PARA SUSTENTAÇÃO DO RETOPROJETOR (01), FECHAMENTO DO TETO E PINTURA	GAM	LEONARDO/ LUIZ/ NATANEL/ GELSON	18/09/2024	ENY SMILY
105	00122	VERIFICAR ELETRICA DCA	FEITA INSPEÇÃO TUDO FUNCIONANDO	DCA	LUIZ ANTONIO/ MONTEIRO	19/09/2024	ENY SMILY
106	00123	INSTALAÇÃO DE FERROLHO NA SA UVS	FERROLHO (01), PARAFUSOS (06)	GAM	FRANCISCO RODRIGUES	19/09/2024	ENY SMILY
107	00124	MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS	MANUTENÇÃO DE 79 CARTEIRAS BRAÇOS- FORMICA (07), COLA PARA FORMICA (03), ROLO DE FITA 50M (04), PARAFUSO 4.8X3.2 (01 CX), PARAFUSO FE 4.2X13 (01 CX)	GAM/ CAMPUS	LEONARDO	19/09/2024	ENY SMILY
108	00125	PIA ENTUPIDA BANHEIRO MASCULINO SERVIODRES DCA	TROCA DE TORNEIRA (01) SIFÃO (01)	GAM/ DCA	ERONILDO	19/09/2024	ENY SMILY
109	00126	VASO ENTUPIDO BANHEIRO ALUNOS DAIC	ESTAVA ENTUPIDO, FEITO DESOBSTRUÇÃO	GAM	LUCEMILDO	19/09/2024	ENY SMILY
110	00127	VAZAMENTO BANHEIRO GABINETE MÉDICO	ESTAVA ENTUPIDO, FEITO DESOBSTRUÇÃO	GAM	ERONILDO	19/09/2024	ENY SMILY
111	00128	MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE 21 MESAS PARA OS PROFESSORES	FORMICAS (02), FITA 50 MM (02), GALÃO DE COLA (02), PARAFUSOS 40X30 (40)	GAM	LEONARDO/ ANTONIO	19/09/2024	ENY SMILY
112	00129	MANUTENÇÃO TELHADO DIRETORIA	FEIATA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DAS TELHAS, MARTELO (02) E PREGOS (20)	GAM	NATANEL/ ELISEU	20/09/2024	ENY SMILY
113	00130	VAZAMENTO BEBEDOURO GINASIO	TORNEIRAS ESTAVAM MEXIDAS E FOLGADAS OCASIONANDO O VAZAMENTO	GAM	PINHEIRO	20/09/2024	ENY SMILY
114	00131	ELETRICA SALA 38	TROCA DE LAMPADA (01) E TOMADA DUPLA 20AMP (01)	GAM	LUIZ/ NATANEL	20/09/2024	ENY SMILY
115	00132	MANUTENÇÃO JARDIM CDI	INSTALAÇÃO MANGUEIRA PRETA (01), T (02), JOELHO (01), REGISTRO (01)	GAM	PINHEIRO	20/09/2024	ENY SMILY
116	00133	MANUTENÇÃO DE LAMPADAS, TOMADAS E INTERRUPTORES SALAS CAMPUS	INTERRUPTOR (01), TOMADAS 10 AMP (02), SOQUETES (20), LAMPADAS LED (56)	GAM	YURISLAN/ NATANAEL	20/09/2024	ENY SMILY
117	00134	GABINETE DA DIRETORIA	RETIRADA DA PERSINA PARA INSTALAÇÃO DO AR	DG	NATANAEL/ SAMEUL/ ELISEU	20/09/2024	ENY SMILY
118	00135	PINTURA SALAS DE AULA CAMPUS	FITA CREPE (12), TINTAS (06), PINCEL (04), ROLOS (06)	DG	TODOS OS ARTIFICES	20/09/2024	ENY SMILY
119	00136	MANUTENÇÃO JARDIM VISCONDE	FEITA PARCIALMENTE, POIS FALTA O Ç AR PARA TERMINAR A IMPLANTAÇÃO DOS RESTANTE DAS MANGUEIRAS PARA IRRIGAÇÃO, REGISTRO DE 20 (01), T (01), MANGUEIRA (01)	GAM	PINHEIRO/ NATANEL	20/09/2024	ENY SMILY
120	00137	PORTÃO CORREDOR CENTRAL COM DEFEITO	SOLDA (01)	GAM	FRANCENILDO/ ERONILDO	23/09/2024	ENY SMILY
121	00138	PINTURA RAMPA CORREDOR CENTRAL	PINTURA PARA IDENTIFICAR RAMPA EVITANDO ACIDENTES, TINTA, ROLO 10" (01), PINCEL PEQUENO (01)	DAIC	LUCIO FLAVIO	23/09/2024	ENY SMILY
122	00139	TROCAR PORTA MASCULINO	PORTA TROCADA UITIZADO BUCHA (01), PARAFUSO (01)	CDI	FRANCENILDO/ FRANCISCO	23/09/2024	ENY SMILY
123	00140	VAZAMENTO BEBEDOURO GINASIO	TORNEIRAS ESTAVAM MEXIDAS E FOLGADAS OCASIONANDO O VAZAMENTO	GAM	PINHEIRO	23/09/2024	ENY SMILY
124	00141	VERIFICAR ELETRICA PARTE ELETRICA SALA 05 CORREDOR CENTRAL	AR CONDICIONADO COM DEFEITO, PARTE ELETRICA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE	DAEF	LUIZ ANTONIO/ MONTEIRO	23/09/2024	ENY SMILY
125	00142	LUMINARIA CAINDO SALA 07	FEITA FIXAÇÃO DA LUMIARIA NO TETO	APOEMA	LUIZ ANTONIO/ MONTEIRO	23/09/2024	ENY SMILY
126	00143	PINTURA RAMPA CORREDOR DUQUE	PINTURA PARA IDENTIFICAR RAMPA EVITANDO ACIDENTES, TINTA, ROLO 10" (01), PINCEL PEQUENO (01)	GAM	LUCIO FLAVIO	23/09/2024	ENY SMILY
127	00144	FIXAR QUADRO ELETRICO CORREDOR INFERIOR CENTRAL	SEM MATERIAL UTILIZADO	GAM	YURISLAN	24/09/2024	ENY SMILY
128	00145	TROCA DE TOAMDA SALA 06	TOMADA DUPLA 10AMP (01)	GAM	GILSELIO	24/09/2024	ENY SMILY
129	00146	CORTE PEÇA MDF	SEM MATERIAL UTILIZADO	GAM	LEONARDO	24/09/2024	ENY SMILY
130	00147	TROCA DE RÉGUA DE TOMADAS	OLUG DE 10 AMP (01)	DQA	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN	24/09/2024	ENY SMILY
131	00148	FERROLHO BANHEIRO GUARITA	FIXAÇÃO DE 01 FERROLHO PARTE INTERNA BANHEIRO	PORTARIA VISCONDE	RAIMUNDO	24/09/2024	ENY SMILY
132	00149	TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS	LAMPADA LED (96)	BIBLIOTECA	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN/MONTEIRO	25/09/2024	ENY SMILY
133	00150	MUDANÇA DE MÓVEIS	SEM MATERIAL UTILIZADO, SOMENTE MÃO DE OBRA	DIPESP	ERRUZEMBERG/ SAMUEL	25/09/2024	ENY SMILY
134	00151	MANUTENÇÃO CORTINA	DESLOCAMENTO DA CORTINA	MULTIMEIOS	GILSELIO	25/09/2024	ENY SMILY
135	00152	AJUSTE E CONSETTO DA CADEIRA CHEFIA DQA	FIXAÇÃO DE PARAFUSOS (06)	DQA	ERONILDO	26/09/2024	ENY SMILY

136	00153	INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO E VIDRO COPA DAINFRA	CONFEÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E FIXAÇÃO DOS VIDROS	GAM	FRANCENILDO	26/09/2024	ENY SMILY
137	00154	TROCA DE FIAÇÃO SALA 22	CABO 10MM (54MTS), TOMADA DE EMBUTIR (03), QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 CIRCUITOS (01), TUBO PVC 3/4" (03), CURVA PVC 3/4" (02), LUVA PVC 3/4" (02), CABO 6MM (25MTS), DISJUNTOR 50 AMP (02), DISJUNTOR 25 AMP (02)	GAM	LUIZ ANTONIO/ YURISLAN/MONTEIRO	26/09/2024	ENY SMILY
138	00155	VASO ENTUPIDO BANHEIRO CABINE PCD	SEM MATERIAL UTILIZADO, SOMENTE MÃO DE OBRA	GAM	PINHEIRO	27/09/2024	ENY SMILY
139	00156	INSTALAR LAMPADAS FEIRA DAS CORES	SEM MATERIAL UTILIZADO, SOMENTE MÃO DE OBRA	DIREC	LUIZ ANTONIO/ MONTEIRO	27/09/2024	ENY SMILY
140	00157	QUEBRA DE CADEADO DIREN	SEM MATERIAL UTILIZADO, SOMENTE MÃO DE OBRA	GAM	ELIZEU	27/09/2024	ENY SMILY
141	00158	TROCA DE LAMPADA COPA DO CAFE	LAMPADA LED (01)	GAM	YURISLAN	27/09/2024	ENY SMILY
142	00159	DESLOCAMENTO BEBEBDOURO DO DGP PARA SALA VIP	SEM MATERIAL UTILIZADO, SOMENTE MÃO DE OBRA	GAM	PINHEIRO/ FRANCISCO	27/09/2024	ENY SMILY
143	00160	CABEAMNETO INTERNET	CANELETAS (04)	MANUTENÇÃO/ LIMPEZA	YURISLAN/ MONTEIRO	27/09/2024	ENY SMILY
144	00161	ALTERAÇÃO FIAÇÃO SALA 12	SEM NENHUMA ALTERAÇÃO	GAM	LUIZ ANTONIO	27/09/2024	ENY SMILY
145	00162	BANHEIRO MASCULINO CORREDOR CENTRAL SUPERIOR DA DUQUE	TROCA DE CHUVEIRO (01)	GAM	PINHEIRO	30/09/2024	ENY SMILY
146	00163	RETIRADA DA ELETRICA DO PALCO DA MANGUEIRA	SEM MATERIAL UTILIZADO, SOMENTE MÃO DE OBRA	DIREC	LUIZ ANTONIO	30/09/2024	ENY SMILY
147	00164	TROCA DE TOMADAS SALA 20	TOMADAS DE EMBUTIR (03)	GAM	LUIZ ANTONIO/ MONTEIRO	30/09/2024	ENY SMILY
148	00165	BANHEIRO MASCULINO FINAL CORREDOR CENTRAL	MANUTENÇÃO DO ENGATE DO VASO	GAM	PINHEIRO	30/09/2024	ENY SMILY
149	00166	RETIRADA DE BOLA DO TELHADO	SEM MATERIAL UTILIZADO, SOMENTE MÃO DE OBRA	GAM	SAMUEL/ LUCIO FLAVIO	30/09/2024	ENY SMILY
150	00167	INSTALAÇÃO TORNEIRA COPA DO CAFE	SEM MATERIAL UTILIZADO, SOMENTE MÃO DE OBRA	GAM	PINHEIRO	30/09/2024	ENY SMILY
151	00168	PINTURA PORTAS GAM E ANEXOS	TINTA (01), ROLO (03)	GAM	TODOS OS ARTIFICES	30/09/2024	ENY SMILY
152	00169	MANUTENÇÃO PAREDE	MANUTENÇÃO DA PAREDE USANDO MASSA CORRIDA	DAIC	GELSON	30/09/2024	ENY SMILY
153	00170	INSTALAÇÃO DO FILTRO DA BOMBA	FILTRO (01), ENGATE 30MM (02), REDUÇÃO DE 1/1 PARA 3/4 (02), REGISTRO DE 20 (01), LUVA (01)	GAM	PINHEIRO	30/09/2024	ENY SMILY
154	00171	MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO GRADES	ELETRODO < 08), CANTONEIRA 3/8 (3MT), DISCO DE AÇO DE CARBONO (03),	GAM	FRANCENILDO	30/09/2024	ENY SMILY
155	00172	CONFEÇÃO DE NOVA ESCADA DA CAIXA D'ÁGUA	ELETRODO (08), CANTONEIRA (6MT) DISCO DE AÇO DE CARBONO (02)	GAM	FRANCENILDO	30/09/2024	ENY SMILY
155	00173	CONFEÇÃO DE UMA MESA COM SUPORTE	FORMICA (01), COLA (01), PARAFUSOS DE 50X30 (06), SUPORTE METALON PERNAS (02)	GAM	FRANCENILDO	30/09/2024	ENY SMILY

J.F ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 12.891.300/0001-97
AV. RODRIGO OTÁVIO, 6488 - COROADO. CEP: 69.077-000